


- Stato di conservazione buono
- Stato di conservazione mediocre
- Stato di conservazione cattivo
- ruderi
- condominiale
- perimetro del centro matrice
- perimetro zona A



COMUNE DI GENURI PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO		
tavola	37	
STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI		
2013		
PROGETTO DEFINITIVO		
progettazione:		
progettista incaricato: dott. ing. Maurizio Manias		
collaboratori: Aldo Scintu, Elisa Coni, Luca Cascinu, Zucca Claudio, Michele Marroccu, M.Candida Cera		
Responsabile unico del procedimento: Daniela Usai		
Sindaco: Mario Contu		